


## Instandsetzung Luftauslass

- Auffinden der Fehlerursache: defekter Antrieb der Klappenmechanik des Volumenstromreglers (Blockade der Lüftungsclappen durch vergessenen Mausschlüssel -> Motor treibt das Zahnrad weiter gegen diesen Widerstand an, wodurch dieses durch Überbeanspruchung zerbricht): störendes Geräusch
- Auswahl geeigneter Werkzeuge/Hilfsmittel
- Demontage, Beschaffung eines Ersatzteils: 3-D-Druck neues Zahnrad, Austausch defektes Zahnrad, Montage, Funktionstest



## Arbeitsschutz beachten

- passendes Arbeitsmittel für Zugang zu höher gelegenem Arbeitsplatz wählen (Leiter statt Sessel oder Kisten)
- Leiter fachgerecht aufstellen (Aussteifung)
- Spannungsfreiheit herstellen